

壁挂机&柜机&PQ3 - BUG #2938

附加功能中‘消灯’按钮控制不起作用

2022-08-23 06:12 - 赵圆圆

状态:	已关闭	开始日期:	
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王帅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-11-04 01:49 - 赵圆圆

- 状态从 新建 变更为 已关闭