

壁挂机&柜机&PQ3 - BUG #3018

【壁挂机_ST1】附加功能防霉运行名称显示有误，应为智能防霉

2022-11-08 07:09 - 赵圆圆

状态:	已关闭	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	齐致君	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-11-28 01:25 - 赵圆圆

- 状态从 新建 变更为 已关闭